


5062 Kit de réparation pour 50620001, 3/4", MATADOR Code: 50620010



5062 Kit de réparation pour 50620001, 3/4", MATADOR Code: 50620010



Beschreibung:
Kit de réparation pour cliquet à levier MATADOR 50620001, 20 mm (3/4).

Technische Daten

5062 Kit de réparation pour 50620001, 3/4", MATADOR Code: 50620010

Hersteller-Nr.:	5062 0010
EAN:	4040674140400
Gewicht:	0.45 kg