

4061 Zestaw naprawczy Z90 dla 40610090, 12,5 mm (1/2"), MATADOR kod artykułu: 40610099



Beschreibung:

Zestaw naprawczy do grzechotki rewersyjnej Z90, 12,5 mm (1/2") 40610090.

4061

Zestaw naprawczy Z90 dla 40610090, 12,5 mm (1/2"), MATADOR kod artykułu: 40610099

Technische Daten

Hersteller-Nr.:	4061 0099
EAN:	4040674237674
Breite:	50 mm
Höhe:	30 mm
Länge:	100 mm
Gewicht:	0.4 kg